

El proveedor de limitadores nos informa que deja de fabricar el limitador ALE-100. Cabe la posibilidad de reparar el mismo siendo más cara la reparación que un limitador nuevo.



ALE100

En caso de avería del limitador ALE-100, GH recomienda colocar el limitador ALE-100T. La instalación no varía y se le debe colocar la correspondiente resistencia WEI7508000309 al limitador para la sonda.



ALE-100T

The limiter supplier informs us that it stops manufacturing the ALE-100 limiter. It is possible to repair the same, being more expensive repair than a new limiter.



*ALE100*

In case of failure of the ALE-100 limiter, GH recommends placing to ALE-100T limiter. The installation does not change and the limiter goes with a resistant WEI7508000309 for the thermic.



*ALE-100T*